

MIG-MAG WELDING TORCHES

TORCHES DE SOUDAGE MIG-MAG

TORCE PER SALDATURA MIG-MAG

MIG-MAG SCHWEISSBRENNER

MIG-MAG LASSEN TOORTSEN

TORCHAS SOLDATURA MIG-MAG

LGS2 250 G

Description	Part No.
LGS2 250 G - 3.0 m	W10429-25-3M
LGS2 250 G - 4.0 m	W10429-25-4M
LGS2 250 G - 5.0 m	W10429-25-5M



Duty cycle / Facteur de marche / Fattore di marcia Belastung / Inschakelduur / Factor de marcha	60%
C1 : CO2	230 A
M21 (EN 439) : Ar + CO2	200 A
Voltage class / Classe de tension / Classe di tensione Spannungsklasse / Spanningsklasse / Clase de tensión	L – 113 V
Using wires / Fils utilisables / Filo utilizzabili / Standard Ausrüstung / Bruikbare draad / Hilos utilizables Steel-Stainless steel / Acier-Inox / Acciao-Inox / Stahl-Rostfrei Stahl / Staal-Roestvast staal / Acero-Acero inoxidable	Ø 0.8 ÷ 1.2 mm
Gas flowrate / Débit de gaz / Portata di gas /Gasmengen / Gasdebit / Caudal de gas	Min 10 lt/min Max 18 lt/min

European standard connection, bipolar, spring pins
 Connectique au standard européen, bipolaire, plots rétractables
 Attacco EURO, bipolare, spinette mobili
 Euro-Zentralanschluss, umpolbar, federkontakte
 Europese standaard aansluiting, bipolair, verende kontakten
 Conexión europea, bipolar, pines flotantes




EN60974-7

LINCOLN ELECTRIC EUROPE S.L.
 c/o Balmes, 89 - 8^o 2^a, 08008 Barcelona, Spain
 Phone +34 93 492 2000

www.weldline.eu

LGS2 250 G

Description	Part No.
LGS2 250 G - 3.0 m	W10429-25-3M
LGS2 250 G - 4.0 m	W10429-25-4M
LGS2 250 G - 5.0 m	W10429-25-5M



	M6x28			
	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
ECu	W000010826	WP10441-09	W000010827	W000010828
CuCrZr	W000010830		W000010831	W000010832
Al (Ecu)	WP10441-08A		W000010850	W000010851

	Φ	Part N.	
		15 mm	W000010790
		20 mm	W000010792
		11 mm	W000010791

			x		
			3 m	4 m	5 m
Steel liner	blue red	Steel	0.8 - 1.0	W000010730	W000010731
			1.0 - 1.2	W000010733	W000010734
PTFE liner	blue red	Alu, Stainless, CuSi	0.8 - 1.2	WP10422-3M	WP10422-4M
			1.0 - 1.2	W000010736	W000010737
Aluminum kit (PTFE /bronze)	red	Alu, Stainless, CuSi	1.0 - 1.2	WP10419-3M	WP10419-4M
					WP10419-5M

DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch den Erwerb dieses Geräts entgegenbringen, welches Ihre Erwartungen bei Beendigung der einschlägigen Betriebs- u. Wartungsvorschriften zu Ihrer ungeschrankten Zufriedenheit erfüllen wird.

ACHTUNG: Die Firma haftet nicht bei Anbau von Komponenten oder Untergruppen bzw. bei Kundenselbst oder von Dritten vorgenommenen Änderungen jeglicher Art des Gerätes oder der Anlage, ohne vorausgehende schriftliche und spezifische Zustimmung seitens der Firma.

A) Wartung/ Entstörung

Ver jeglichen Eingriff im Innern des Gerätes bzw. vor jeglicher Reparatur haben Sie sicherzustellen, daß das Gerät in abgesicherter Weise von der Versorgung getrennt wurde – unter abgesichert ist zu verstehen: eine Reihe von Maßnahmen, die geeignet sind, das Gerät vom Netz zu trennen und spannungslos zu halten.

Im weiteren haben Sie alle 6 Monate den ordnungsgemäßem Zustand der Isolierungen u.

Geräteabschluß sowie das Elektrik-Büro zu prüfen, d.h.: - E-Anschlüsse, Plastikabwärme-, E-Ummantelungen, Stecker, E-Wandlungen, Werkstatt-Kontakte, Elektrodenhalter bzw. Brenner, Wartungs- u. Reparaturarbeiten an den Gehäusen, Kapselungen u. Isolierungen haben äußerst sorgfältig zu erfolgen.

Eingriffe nur Fachleuten anvertrauen - besser noch - schadhafe Teile direkt austauschen.

Regelmäßig den korrekten Anzug u. die Sauberkeit der E-Anschlüsse kontrollieren.

B) Arbeitsstation

Ausschließlich Elektrodenhalter u. Brenner mit einwandfreier Isolierung verwenden.

Der Bediener muß gegenüber dem Erdoden u. dem zu schweißenden Werkstück isoliert sein (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, trockene Kleidung, Lederschütze, usw....).

Kennstelle gleichzeitig den Elektrodenstrom (bzw. die Düse) und das Werkstück in direktem Kontakt berühren.

C) Sicherheit

• Die Augen müssen obligatorisch gegen Schweiß-Lichtblitze geschützt werden (Blindgefahr beim Anlassen des Lichtbogens im sichtbaren Lichtspektrum und UV-Bereich).

Die Schweißemaske - mit oder ohne Helm - muß in allen Fällen mit einem Schutzvisier ausgestattet sein, dessen Filterkategorie auf die Intensität des Schweißlichtbogens abstimmt ist.

• Bei dem Schweißen entstehenden Rauche und Gase können gefährlich sein. Sorgen Sie für geeignete Schutzmäßigkeiten (Rauchabsauggeräte, Schweißerhelme mit Fritschutzfiltern,...)

D) Elektromagnetische Felder

Durch einen Leiter fließender elektrischer Strom erzeugt immer ein lokales elektromagnetisches Feld. Der Schweiß-Schneidstrom induziert ein elektromagnetisches Feld, das die Kabel und Ausrüstungen umgibt. Die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern könnte Wirkungen haben, die zur Zeit noch unbekannt sind. Die Exposition gegenüber den durch den Schweißstrom induzierten elektromagnetischen Feldern kann durch die folgenden Vorkehrungen verringert werden:

- Die Kabel des Elektrodenhalters bzw. des Schlauchpaket über eine möglichst große Länge mit dem Rückleitungskabel für den Strom zu verbinden – das Ganze mit einem Kabelband fixieren.

Der Schweißstromkabel niemals um den Körper oder über die Schulter legen.

- Der Schweißer sollte sich niemals innerhalb der durch den Schweißstromkabel gebildeten Schleife befinden – Das Elektrodenhalter/Brenner und das Rückleitungskabel auf der gleichen Seite des Benutzers anordnen.

- Der Bediener sollte sich während der Schweiß-/Schneidarbeiten nicht in der Nähe der Stromquelle aufhalten.

Elektromagnetische Felder können sich auf die Funktionsweise aktiver Implantate (Schriftsteller) auswirken. Träger solcher aktiven Implantate bzw. Schriftsteller müssen vor der Durchführung von Schweiß-/Schneidarbeiten ihren Arzt zu Rate ziehen.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

We thank you for your trust in our company by purchasing this equipment which will provide you with complete satisfaction if you comply with its conditions for use and maintenance.

CAUTION: The company declines all responsibility in case of modification, addition of components or subassemblies, or any transformation of the equipment carried out by the customer or a third party, without prior specific written agreement from the company.

A) Maintenance / Troubleshooting

Before any internal verifications and repair work, make sure that the equipment is separated from the electric installation by electrical isolation (by electrical isolation is meant a group of operations designed to separate and keep the equipment de-energized).

At least every six months, you must check the proper condition of the insulation and connections of the electric equipment and accessories such as plugs, flexible wires, ducts, connectors, extension leads, part-holders, electrodeholders, or torches...

Maintenance and repair work on the jacks and insulating ducts must be carried out extremely carefully.

Have defective parts repaired by a specialist, or better still, have them replaced. Routinely check the proper tightening and cleanliness of the electric connections.

B) Work-station

Use only electrode holders and torches which are perfectly insulated. The operator must be insulated from the ground/surface and the workpiece (gloves, safety shoes, dry clothes, leather apron, and so forth...).

Do not touch the electrode wire and the part (or the nozzle) simultaneously.

C) Protection

• It is absolutely essential that you protect your eyes from blinding glare (glare of arc invisible light and infrared and ultraviolet radiation).

The welding mask, without or with helmet, must always be equipped with a protective filter whose gradation depends on the welding arc current intensity.

• Fumes emitted during welding operations may be dangerous : use adequate protection means (fumes extraction, ventilated masks...)

D) Electromagnetic fields

Any electric current passing through a conductor creates a localised electrical and magnetic field. The welding/cutting current causes an electromagnetic field around the cables and equipment.

Exposure to electromagnetic fields may have effects that are currently unknown. It is possible to reduce exposure to electromagnetic fields caused by the welding circuit by taking the following action:

• Join the electrode holder cable or the welding harness and the return current cable together over the longest length possible – Fix them together with adhesive tape;

• Never keep the welding/cutting cable round your body or rest it on your shoulder;

• The operator should not be inside the loop formed by the welding circuit - Place the electrode holder/cable and the current return cable on the same side of the operator;

• The operator should not be near the power source during welding/cutting operations.

Electromagnetic fields can affect the operation of active implants (pacemakers). Active implant carriers should consult their doctors before doing any welding/cutting work.

FR

CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en acquérant cet appareil qui vous donnera entière satisfaction si vous respectez ses conditions d'emploi et d'entretien.

ATTENTION: la société est dégagée de toute responsabilité en cas de modification, d'adjonction de composants ou de sous ensembles, ou d'une quelconque transformation de l'appareil ou de l'installation, effectuée par le client ou par un tiers, sans un accord préalable spécifiquement écrit par la société elle-même.

A) Entretien / Dépannage

Avant toute vérification intérieure et réparation, vous devez vous assurer que l'appareil est séparé de l'installation électrique par consignation (on entend par consignation, un ensemble d'opérations destinées à séparer et à maintenir l'appareil hors tension).

Vous devez vérifier au moins tous les 6 mois le bon état d'isolation et les raccordements des appareils et accessoires électriques, tels que prises, câbles souples, gaines, connecteurs, prolongateurs, pinces de pièces, porte-électrodes ou torches...

Les travaux d'entretien et de réparation des enveloppes et gaines solaires doivent être effectués minutieusement.

Faites réparer par un spécialiste, ou mieux faites lui remplacer les pièces défectueuses.

Vérifiez périodiquement le bon serrage et la propreté des connexions électriques.

B) Poste de travail

Utilisez que des portes électrodes et torches parfaitement isolés.

L'opérateur doit être isolé du sol et de la pièce à souder (gants, chaussures de sécurité, vêtements secs, tablier de cuir, etc....).

Ne pas toucher simultanément le fil electrode (ou la buse) et la pièce.

C) Sécurité

• Il est indispensable de vous protéger les yeux contre les coups d'éclature de l'arc en lumière visible et les rayonnements infrarouge et ultraviolet.

Le masque de soudage, sans ou avec casque, doit toujours être mun d'un filtre protecteur dont l'échelon dépend de l'intensité du courant de soudage.

• Les fumées émises au cours des opérations de soudage, peuvent être nocives pour la santé. Veuillez à utiliser les moyens de protection adéquats (masque de fumée, masque ventile...)

D) Champs électromagnétiques

Tout courant électrique passant dans un conducteur induit un champ électrique et magnétique localisé. Le courant de soudage/coupage induit un champ électromagnétique autour des câbles et des matériaux.

L'exposition aux champs électromagnétiques pourra avoir des effets qui sont difficilement évaluables. Il est possible de diminuer l'exposition aux champs électromagnétiques induits par le circuit de soudage en appliquant les dispositions suivantes:

• Joindre, sur la plus grande longueur possible, le câble de porte-électrode ou le faisceau de soudage avec le câble de retour de courant – Fixez les ensemble par du ruban adhésif ;

• Ne jamais enrouler le câble de soudage/coupage autour du corps ou le poser sur l'épaule ;

• L'opérateur ne devrait pas se trouver dans la boucle formée par le circuit de soudage - Placer le câble du poste-electrode/torch et le câble de retour de courant du même côté de l'opérateur.

• L'opérateur ne devrait pas se trouver à proximité de la source de courant durant l'opération de soudage/coupage.

Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec le fonctionnement d'un implant actif (pacemaker). Les porteurs d'implants actifs doivent consulter leur médecin avant toute opération de soudage/coupage.

ES

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este aparato, que le dará total satisfacción si respetas sus condiciones de empleo y de mantenimiento.

ATENCIÓN: La sociedad se exime de toda responsabilidad en caso de modificación, añadido de componentes o de subensambles, o de cualquier transformación del aparato o instalación efectuada por el cliente o por un tercero, sin el acuerdo previo específico y por escrito de la propia sociedad.

A) Mantenimiento / Reparación

Antes de cualquier verificación interna o reparación, debe asegurarse que el aparato está separado de la instalación eléctrica mediante consignación (se entiende por consignación, un grupo de operaciones destinadas a separar y mantener el aparato fuera de la tensión).

Al menos cada 6 meses, debe verificar el correcto estado de aislamiento y las conexiones de los aparatos de los accesorios eléctricos como tomacables flexibles, conductos, conectores, prolongadores, pinzas de piezas, portaelectrodos o torches. Los trabajos de mantenimiento y de reparación de las cubiertas y conductos aislantes deben realizarse minuciosamente. Las reparaciones deben ser efectuadas por un especialista, así como el cambio de las piezas defectuosas.

Verificar periódicamente si el apriete y la limpieza de las conexiones eléctricas son correctos.

B) Puesto de trabajo

Úlice únicamente portaelectrodos y torchas perfectamente aislados.

El operador debe estar aislado del suelo y de la pieza que va a soldar (guantes, calzado de seguridad, ropa seca, delantal de cuero, etc.).

No tocar simultáneamente el hilo electrodo (o la boquilla) y la pieza.

C) Seguridad

• Es indispensable protegerse los ojos contra los golpes de arco (descargas de arco invisible y radiaciones infrarroja y ultravioleta).

• Los fumos emitidos durante operaciones de soldadura pueden tener efectos que son actualmente desconocidos. Es posible reducir la exposición a los campos electromagnéticos inducidos por el circuito de soldadura mediante la aplicación de las siguientes disposiciones:

- Unir a lo largo de la mayor porción de cable posible, el cable del portaelectrodo o el haz de soldadura con el cable de retorno de corriente - fijos con cinta adhesiva;

- Nunca enrrol el cable de soldadura/ corte alrededor del cuerpo ni lo coloque sobre el hombro;

- El operador no debería estar en el bucle formado por el circuito de soldadura - Colocar el cable del portaelectrodo sólido y el cable de retorno de corriente a un mismo lado del operador.

- El operador no se debe colocar cerca de la fuente de corriente durante la operación de soldadura/corte.

Todos los campos electromagnéticos pueden interferir con el funcionamiento de un implante activo (marcapasos). Los portadores de implantes activos deben consultar a su médico antes de cualquier operación de soldadura/corte.

de un filtro protector, cuya graduación depende de la intensidad de la corriente del arco de soldadura (Norma EN 169).

• Los humos emitidos durante las operaciones de soldadura, pueden ser perjudiciales para la salud. Aségúrese de usar equipos de protección adecuados (máscara con ventilación, aspiración de humo).

D) Campos electromagnéticos

Toda corriente eléctrica que pasa por un conductor induce un campo eléctrico y magnético localizado. La corriente de soldadura/corte induce un campo electromagnético en torno a los cables y a los materiales.

La exposición a los campos electromagnéticos puede tener efectos que a la fecha se desconocen. Es posible reducir la exposión a los campos electromagnéticos inducidos por el circuito de soldadura mediante la aplicación de las siguientes disposiciones:

- Unir, a lo largo de la mayor porción de cable posible, el cable del portaelectrodo o el haz de soldadura con el cable de retorno de corriente - fijos con cinta adhesiva;

- Nunca enrrol el cable de soldadura/ corte alrededor del cuerpo ni lo coloque sobre el hombro;

- El operador no debería estar en el bucle formado por el circuito de soldadura - Colocar el cable del portaelectrodo sólido y el cable de retorno de corriente a un mismo lado del operador.

- El operador no se debe colocar cerca de la fuente de corriente durante la operación de soldadura/corte.

Los campos electromagnéticos pueden interferir con el funcionamiento de un implante activo (marcapasos). Los portadores de implantes activos deben consultar a su médico antes de cualquier operación de soldadura/corte.

SV

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi tackar för det förtroende som du visat oss genom att inköpta denna apparat, vilket innebär att vi tillåter att du vidarebefinner den i detta tillstånd och underhålls av oss.

OBSERVERA: Bolaget är fritt från allt ansvar i den händelse kunden eller tredje person utför modifiering, tillfogande av komponenter eller av extrautrustning eller någon typ av omvändning av apparaten eller anläggningen, utan att i förväg ha erhållit specifik, skriven tillståelse från bolaget.

A) Underhåll / Reparation
Före varje invändig kontroll eller reparering ska du säkerställa att apparaten är frakopplats från elnätet på föreskrivet sätt (med föreskrivet sätt av samling avdelningar som syftar till att förhindra att strömförlust tillstånd och befallhet i den detta tillstånd).

Atminstone var sjätte månad ska du kontrollera isoleringarna och anslutningarna till de elektriska apparaterna och tillbehören, såsom uttag, lösa kablar, höljen, kopplingsdon, förlängningar, spannhytter, elektrodehållare etc.

Arbete för underhåll och reparering av isolerande skydd och höljen ska utföras med noggrannhet möjliga vis.

Låt en specialist utföra reparationerna eller låt ånnu heller denne byta defekta delarna.

Kontroller med jämna mellanrum att de elektriska anslutningarna är renna och koppplatserna väl.

B) Arbetsplatser

Använd endast perfekt isolerade elektrodehållare och brännare.

Operatören ska vara isolerad från marken och det ska tas om hand av svetsars (handske, säkerhetsmask, torra kläder, brötskydd av läder etc.).

Berör inte smärtigt elektroden (eller gaslyften) och svetsar.

C) Säkerhet

• Det är händändigt att du skyddar ögonen mot plötslig ljusstrålning från bågen (bländande strål från bågen bestående av synligt ljus och infrarött ljus) och att du skyddar härlan mot förtödhet.

Exponering för elektromagnetiska fält kan ge effekter som förvärningar och tillstånd av förtödhet.

Det är möjligt att minska exponeringen för elektromagnetiska fält som framkallas av svetskretsens genom att vidta följande åtgärder:

- Förbind en lång led av elektrodehållarens kabel och svetskabeln med kabeln för returnström. Sätt honom med klistremassa. Rulla aldrig svets-/skärkabeln runt kroppen och här den aldrig på axeln.

- Operatören får inte befina sig i en miljö som bildas av svetskrets.

- Placer elektrodehållarens svetsplatskabel och kabel för returnström på samma sida om operatören.

- Operatören får inte befina sig i närheten av strömkällan under svets-/skärarbetet.

De elektromagnetiska fälten kan störa ett aktivt implantats funktion (pacemaker). Bara de implantat ska räddas med sin läkare innan de utför svets-/skärarbetet.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Het aangekochte toestel zal u volledige voldoening schenken indien de gebruiksaanwijzing en het onderhoud gerespecteerd worden.

OPGELET: Het bedrijf wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid, indien er wijzigingen, toevoegingen van componenten of bijkomende onderdelen aan het toestel of installatie plaatsvinden, kortom er mag geen enkele aanpassing uitgevoerd worden, noch door de klant zelf, noch door derden, zonder voorafgaandelijk geschreven akkoord gegeven door het bedrijf zelf.

A) Onderhoud / Pannes

Al elektrisch toestel dat u aanbrengt in een ledere induceret ett lokalt elektrisk och magnetiskt fält. Svets-/skäratomen inducerar en elektromagnetiskt fält runt kablarna och materialen.

Exponering för elektromagnetiska fält kan ge effekter som förvärningar och tillstånd av förtödhet.

Det är möjligt att minska exponeringen för elektromagnetiska fält som framkallas av svetskretsens genom att vidta följande åtgärder:

- Förbind en lång led av elektrodehållarens kabel och svetskabeln med kabeln för returnström. Sätt honom med klistremassa. Rulla aldrig svets-/skärkabeln runt kroppen och här den aldrig på axeln..

- Operatören får inte befina sig i en miljö som bildas av svetskrets.

- Placer elektrodehållarens svetsplatskabel och kabel för returnström på samma sida om operatören.

- Operatoren får inte befina sig i närheten av strömkällan under svets-/skärarbetet.

De elektromagnetiska fälten kan störa ett aktivt implantats funktion (pacemaker). Bara de implantat ska räddas med sin läkare innan de utför svets-/skärarbetet.

B) Onderhoud / Reparatie

Alvoren een controle of herstelling aan het toestel uit te voeren dient men er zich van te vergewissen dat de installatie gescheiden werd van de elektrische installatie door elektrische isolatie (onder elektrische isolatie verstaan we een opsplitting van de handelingen welke ervoor zorgen dat de installatie zonder stroom is en blijft). Minimum om de 6 maanden dient er gecontroleerd te worden of de isolatie en verbindingen van het toestel zich nog in goede staat bevinden, evenals de elektrische toebereken zoals stekkers, flexibele kabels, gaines, verbindingen, verlengkabels, klemmen, elektrodehouders of fastoortsen..

Onderhoudswerken en herstellingswerkzaamheden, aan enveloppen en isolerende gaines dienen met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd te worden.

Laat de herstellingswerkzaamheden uitvoeren door een specialist, of nog beter, laat de defecte onderdelen vervangen. Controleer op regelmatige tijdstippen het goed vastzetten en de zuiverheid van de elektrische verbindingen.

