

	# m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>
<b>P 1036</b>	6	4.55
<b>P 1037</b>	± 2	
<b>P 1096</b>	± 10 (white)	
$\varnothing 3.5 \times 30$	± 20 (colours)	

**(EN) Storage and transport**

- The featheredge 167 (P 1036) cladding must be stored in a dry well ventilated area away from direct exposure to sunlight.
- Transport and store the profiles horizontally.

**(NL) Opslag en transport**


- De potdeksel 167 (P 1036) gevelbekleding moet worden gestockeerd in een droge en geventileerde plaats en niet blootgesteld worden aan direct zonlicht.
- De profielen dienen horizontaal getransporteerd en gestockeerd te worden.

**(FR) Stockage et transport**

- Le clin structuré 167 (P 1036) doit être stocké dans un endroit sec et ventilé, loin de l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Le transport et le stockage des profilés doit être fait horizontalement.

**(DE) Langerung und transport**

- Stülpschalung 167 (P 1036) Wandverkleidung müssen an trockenen und belüfteten Plätzen gelagert werden ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Transport und Lagerung der Profile erfolgt horizontal.



**(EN) Precautions**

- The featheredge 167 (P 1036) cladding is not a structural product.
- Installing the cladding in temperatures below 0°C or above 30°C is not recommended.
- Do not install the cladding near a heat source.
- The protective tape should be removed immediately after installation.

**(NL) Voorzorgsmaatregelen**

- De potdeksel 167 (P 1036) gevelbekleding mag niet gezien worden als een structurele ondergrond.
- Installatie onder de 0°C en boven de 30°C is afgeraden.
- Installeer geen gevelprofielen in de nabijheid van een warmtebron.
- De beschermfolie moet onmiddellijk na plaatsing verwijderd worden.

**(FR) Précautions**

- Le clin structuré 167 (P 1036) ne peut pas être considéré comme un élément structurel.
- Il est conseillé de ne pas installer le clin en-dessous de 0°C ou au-dessus de 30°C.
- Ne pas installer le clin à côté d'une source de chaleur.
- La bande de protection doit être retirée immédiatement après l'installation.

**(DE) Vorsichtsmassnahmen**


- Stülpschalung 167 (P 1036) Wandverkleidung darf nicht zur Lastabtragung herangezogen werden.
- Die Installation der Wandverkleidung bei Temperaturen unter 0°C und über 30°C wird nicht empfohlen.
- Installieren Sie die wandverkleidung nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Die Schutzfolie sollte sofort nach der Installation entfernt werden.

**(EN) Recommended safety equipment / (NL) Aanbevolen veiligheidsmateriaal / (FR) Equipement de sécurité conseillé**

**(DE) Empfohlene Sicherheitsausstattung**



**(EN) Tools / (NL) Gereedschap / (FR) Outils / (DE) Werkzeuge**



**(EN) Maintenance**

- Cleaning PVC profiles is extremely easy; simply use a soft damp sponge and household cleaning detergent. Avoid the use of abrasive materials and ammonia or chlorine based cleaning agents such as bleach.
- Never use corrosive substances; solvents such as benzene, acetone, turpentine, kerosene or white spirit for example are not permitted.
- Some special considerations:
  - Never attempt to clean the profile without water or some form of moisture as this may scratch the surface of the PVC.
  - Never paint the pvc profiles.
- Profiles that are difficult to clean can be treated with PVC Cleanup P 956.

**(NL) Onderhoud**

- Reiniging van PVC profielen is uiterst eenvoudig: de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater).
- Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentijn, petroleum, white spirit en dergelijke.
- Enkele speciale aandachtspunten:
  - Nooit de profielen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het PVC oppervlak te voorkomen.
  - Nooit overgaan tot het verven van PVC profielen.
- Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.

**(FR) Entretien**

- Le nettoyage de profilés en PVC est extrêmement facile: les profils sont nettoyés à l'aide d'une éponge humidifiée, éventuellement avec un détergent doux à base d'eau (et non sur la base à titre d'exemple d'ammoniaque ou de chlore comme l'eau de Javel).
- Il n'est pas autorisé d'utiliser des produits abrasifs, corrosifs et des solvants cétoniques ou des solvants aromatiques tels que le benzène, l'acétone, la térébenthine, le kérosène, le white spirit ou similaire.
- Quelques préconisations spécifiques:
  - Dans le but d'éliminer des rayures sur le PVC, ne jamais gratter la surface à sec.
  - Ne jamais peindre les profilés.
- Les profilés qui sont difficiles à nettoyer peuvent être traités avec le PVC Cleanup P 956.

**(DE) Wartung**

- Das Reinigen der Profile ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem weichen, nassen Schwamm und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak oder Chlorbasis) gereinigt.
- Nicht zulässig ist die Anwendung von scheuernden, korrodierenden Substanzen, Lösungsmittel auf Keton oder Aromatischer Basis wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin und Benzin etc.
- Einige besondere Betrachtungen:
  - Die Profile sind nicht trocken zu reinigen um Kratzer auf der PVC-Oberfläche zu vermeiden.
  - Die Profile dürfen nicht beschichtet werden.
- Die Profile welche schwer zu reinigen sind können mit PVC Cleanup P 956 behandelt werden.