


Monture équipée de 4 galets acier montés sur roulements à billes.

Hanger equipped with 4 full steel wheels mounted on ball bearing.



MANTION
 FERRURES DE PORTES COULISSANTES
 MANUTENTION PAR MONORAIL
 7,rue Gay Lussac
 25000 BESANCON

Référence
 Item Nr: **9952S**

Rail associé
 Combined track: **9050**